



COMUNE DI PIETRAPERTOSA

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO

Bando MISURA 4 -Sottomisura 4.3.1" Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali".

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' RURALE DEL COMUNE DI
PIETRAPERTOSA

SETTORE: GENERALE

elaborato:

3- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTAZIONE

***Ufficio Tecnico Comunale
geom. Salvatore Urgo***

Pietrapertosa li AGOSTO 2019

3-GEN



FOTO1 Dissesto in contrada Visciglieta



FOTO2 Dissesto in contrada Visciglieta



FOTO3 Dissesto in contrada Visciglieta



FOTO4 Dissesto in contrada Visciglieta



FOTO5 Dissesto in contrada Visciglieta (particolare del tombino danneggiato dal movimento franoso)



FOTO6 Dissesto in contrada Visciglieta



FOTO7 Dissesto in contrada Visciglieta



FOTO8 Particolare della sede stradale danneggiata



FOTO9 Particolare del tombino danneggiato in prossimità della masseria Mazza Donato



FOTO10 Dissesto in contrada Rossa



FOTO11 Particolare del Dissesto in contrada Rossa (si denota il taglio della zanella e il cedimento della pavimentazione stradale)



FOTO12 Dissesto in contrada Rossa



FOTO13 Dissesto in contrada Battaglia



FOTO14 Particolare dell'allargamento della strada Abetina-Battaglia in corrispondenza della S.P.13 Bis



FOTO15 Particolare del danneggiamento della pavimentazione stradale in contrada Battaglia



FOTO16 Particolare del danneggiamento della pavimentazione sulla strada Volacine-Trifoggio